

H.H.T. Beukers

Advocaat

Postbus 490, NL-5900 AL Venlo

beukers@boelszanders.nl

T +31 (0)88 304 01 06

F +31 (0)77 354 53 30

Plaats/Datum Venlo, 25 januari 2013
Betreft Scheuten Solar/Faillissement
Onze referentie [REDACTED]

SPOED!

Geachte heer, mevrouw,

Namens mr. W.L. Eikendal, in zijn hoedanigheid van curator in het faillissement van Scheuten Solar Systems BV ("Scheuten"), wend ik mij tot u met betrekking tot het volgende.

Uit de administratie van Scheuten is gebleken dat zij aan u zonnepanelen heeft geleverd van de modellen P6-54, P6-60 en/of P6-66. Zoals u mogelijk heeft vernomen, hebben zich enkele veiligheidsincidenten voorgedaan, die aanleiding geven om te veronderstellen dat de aan u geleverde zonnepanelen mogelijk onveilig zijn.

De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit ("VWA") heeft inmiddels kennis genomen van de mogelijke onveiligheid van de zonnepanelen en heeft de curator gesommeerd om alle afnemers en – daar waar mogelijk – de eindgebruikers te informeren over de risico's en de wijze waarop deze kunnen worden weggenomen.

Het risico is gelegen in de zogenaamde junction box op de achterkant van de zonnepanelen. Het risico doet zich uitsluitend voor bij de junction boxes met de aanduiding "Solexus" van de producent Alrack. In deze junction boxes is mogelijk sprake van een gebrekkige aansluiting van een kabel op de printplaat, waardoor brand(schade) kan ontstaan. De kans op brand neemt toe naarmate de zon sterker wordt en naarmate de zonnepanelen ouder worden.

Om het veiligheidsrisico uit te sluiten, dienen de panelen onmiddellijk buiten werking te worden gesteld. Dit kan door de betreffende schakelaar van een (speciale) groep in de meterkast uit te schakelen, de zekering te verwijderen of (indien de installatie via een converter en een stekker met het elektriciteitsnet is verbonden) door de stekkerverbinding los te nemen (volgens de aanwijzingen in de

gebruiksaanwijzing). Indien de panelen op een andere wijze zijn aangesloten, dient de installateur de panelen om veiligheidsredenen uit te schakelen.

Voor een (mogelijke) reparatie van de betreffende zonnepanelen kunnen (eind)gebruikers contact opnemen met de firma SunCycle Solar Services. Via de internetlink <http://www.suncycle.de/euro/scheuten/> kan om reparatie worden verzocht.

Om doeltreffend te zijn, dient op basis van de toepasselijke richtlijnen deze waarschuwing te worden overgebracht naar de eindgebruiker. Hiertoe vragen wij uw medewerking. Wij verzoeken u om **uiterlijk 29 januari 2013** aan ons alle namen en adresgegevens te verstrekken van uw afnemers, aan wie u de mogelijke onveilige panelen, zoals hierboven omschreven, heeft geleverd. U kunt deze aanleveren per post of per e-mail.

Voor de goede orde merk ik op dat de gestelde (korte) termijn verband houdt met een door de VWA gestelde termijn voor het uitvoeren van een publiekswaarschuwing. Indien u de gevraagde informatie niet tijdig aanlevert, bestaat een reële mogelijkheid dat de VWA zelfstandig zal overgaan tot een publiekswaarschuwing, in welk kader zij de verzochte gegevens van u zal vorderen. Niet is uit te sluiten dat in een dergelijke (openbare) publiekswaarschuwing namen van leveranciers en/of installateurs zullen worden genoemd, zodat het mijns inziens in een ieders belang is om de gevraagde gegevens tijdig aan te leveren.

Ter voorkoming van onduidelijkheid, bericht ik u dat de mogelijk onveilige panelen zijn geleverd door het thans failliete Scheuten, voornoemd.

Wij vertrouwen op uw medewerking en bedanken u bij voorbaat voor de door u hieraan te besteden aandacht.

Met vriendelijke groet,
Boels Zanders NV
Namens W.L. Eikendal, Curator

i.o.



H.H.T. Beukers